Утверждаю:
Начальник Атбасарской дистанции
сигнализации и связи
_____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ст. Атбасар «13» февраля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, рабочая комиссия в составе председателя комиссии заместителя начальника по СЦБ Атбасарской дистанции сигнализации и связи Хасенов А.А. и членов комиссии: начальника участка СЦБ Батов В.Г. ведущий инженер технического отдела Молдахметова Г.С., старший электромеханик Колобаев Н.Н. составили настоящий акт о том, что произведен осмотр:

Износ интерфейсов: 214единицы
ст.Адыр (24 единиц) - № 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 9
ст.Ирченко (15 единиц) - № 1, 11, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ст.Казахская (9 единиц) – № 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ст.Колутон (11 единиц) – № 1, 10, 13, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9
ст.Красивая (13 единиц) – № 1, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 2, 3, 4, 6, 8, 9
ОП/80 (8 единиц) – № 1, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 9
ОП/86 (10 единиц) – № 10, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ст.Перекатная (17 единиц) – № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Износ и нарушение целостности сальников контрольных и рабочих тях (передних крышек): 10 единиц
ст.Ирченко (5единиц) - № Левый - 2, 3. 9, 14; Правый - 3,
ст.Адыр (5 единиц) - № Левый - 18, 26, 9. 2, 4

Штырь (место соединений контрольных и рабочих тяг): комп. 20единиц
ст.Адыр (7 единиц) - № 18, 21, 4, 2, 11, 29, 27
ст.Ирченко (2 единиц) - № 11, 12
ст.Казахская (1 единица) - № 6
ст.Колутон (4 единицы) - № 5, 6, 7, 8
ст.Красивая (2 единицы) - № 6, 9
ОП/80 (2 единицы) - № 7, 9
ст.Перекатная (2 единицы) - № 12, 13

Комплект изоляционных изделий: комп. 40 единиц
ст.Адыр (4 единицы) - № 11, 13, 14, 15
ст.Атбасар (8 единицы) - № 37, 39, 41, 45, 46, 48, 49, 51
ст.Жалтыр (8 единицы) - № 23, 36, 38, 39, 44, 46, 48, 56

ст.Жаксы (3 единицы) - № 12, 13, 16
ст.Ирченко (2 единицы) - № 18, 2
ст.Казахская (2 единицы) - № 5, 6
ст.Колутон (2 единицы) - № 16, 3
ст.Красивая (2 единицы) - № 3, 4
ОП/80 (3 единицы) - № 3, 5, 6
ОП/86 (2 единицы) - № 4, 6
ст.Перекатная (4 единицы) - № 15, 16, 18, 19

Заключение комиссии: Комиссия установлена, что требуется работы по ремонт электроприводов Р-80 Alstom в части:

–передней крышки и сальников контрольных тяг, так как внутрь электропривода попадает вода;

–штырей, имеется люфт, что может провести не запиранию стрелочного перевода;

–изоляционных изделии, имеется утечка тока, что может привести ложно занятости стрелочной секции;

– кабель нагревателей, при понижении температуры может произвести потери контроля электропривода;

– интерфейсы, износ крепления болтов, может провести излому крепления основных частей.

Председатель комиссии:

Заместитель начальника по СЦБ Атбасарской дистанции сигнализации и связи — Хасенов А.А.

Члены комиссии:

Начальник участка СЦБ — Батов В.Г.

Ведущий инженер — Молдахметова Г.С.

Старший электромеханик — Колобаев Н.Н.