Дефектный акт на текущий ремонт (ТР-1) вагон ТЭЛ №058049

ст.Сороковая **20.10.2026г.**

Мы, нижеподписавшийся зам.начальник тягово-энергетической лаборатории (ТЭЛ) №058049 Ибадуллаев Ф.А., ведущий инженер ТЭЛ №058049 Ырысдаулетов Б.Ж, наладчик ТЭЛ №058049 Смирнов М.Л., Произвели технический осмотр тягово-энергетической лаборатории составили настоящий акт и определили следующие объем работы для проведения были выявлены нижеперечисленные агрегаты, узлы и детали, требующие ремонта или замены, а также сбои по программным обеспечениям.

Документ подписан Бахыт Рашидовна 20.10.2026 11:37

1. **Измерительное оборудование и системы управления:**

№ п/п	Наименование оборудования / компонента	Ед.изм.	Кол-во	Выявленный дефект / неисправность	Рекомендации по устранению (кратко)
1	Программное обеспечение «Измерение»	ед.	1	При проведение испытательной поездки ПО «Измерение» идут задержки по времени (2 минуты)	Необходимость обновления программного обеспечения.
2	Принтер	шт.	1	Требуется проверка работоспособности	Провести ревизию
3	Кабелей К-12, К-29, К-30, К-36, К-37, К-40 с разъемами (всех каналов)	ед.	6	Временами нестабильные показания при измерении	Провести проверку кабеля на соответствие токовым нагрузкам.
4	При длительной работе имеются зависание ПК UPO1,2	шт.	1	Отключение монитора	Провести ревизию электропитания монитора.
5	Антивирус	шт.	2	Отсутствует антивирус	Установить.
6	ИВК-5	ед.	1	Отсутствие соединение	Проверить ИВК-5 и устранить.
7	В момент включение ИВК происходит резкий скачок потребления энергии.	ед.	2	ИБП падает напряжение, что приводит к зависанию ПК	Диагностировать ИВК и ИБП.
8	ДТ-2000 №003	шт.	1	Некорректная работа	Провести ревизию.