Утверждаю:
Начальник Мангистауской
Дистанции сигнализации и
Связи
_____Жумасеитов Г.С.
«__»_____2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На техническое обслуживание и ремонт регистратора переговоров по ст.Ерсай на 2026г.

Наименование объекта:
Регистратор переговоров типа Phantom Ultra
Год выпуска : **2016 год.**

Группа работ	Наименование работ	Количество	Примечание
Система хранения данных	Накопитель HDD	1шт	Требуется замена: Не загружается дальше загрузчика BIOS
Система охлаждения	Кулер	1шт	Требуется замена: сломанные ножки крепления
Системный блок	Корпус ПК	1шт	Чистка внешней и внутренней стороны системного блока
Программное обеспечение	Утилита ПО	1шт	Переустановка ПО
Система питания	Блок питания 600w	1шт	Требуется замена: не выдает напряжение по линиям +12В, +5В, +3.3В
Материнская плата	Материнская плата с PCI Epress слотом	1шт	Требуется замена: вздутые конденсаторы и ржавчина на обратной стороне платы
Оперативная память	ОЗУ 8гб	1шт	Требуется замена: Не загружает ПО и не отоброжается с диспетчере устройств BIOS
Плата регистратора	Плата регистратора Phantom Ultra	1шт	Требуется замена: Нет реакции при подачи сигнала на пару устройства записи платы

Заместитель Начальника Мангистауской Дистанции сигнализации и связи **Кульшиков С.Т.**

Начальник производственного участка По связи **Агатаев Н.М.**

Старший электромеханик по связи Ст.Жаңаөзен **Акджигитов И.Т.**

Бекітемін:
Маңғыстау сигнализация
және байланыс дистанциясының
бастығы
_____ Жумасеитов Г.С.
«___»_____ 2026 ж.

АҚАУ АКТІСІ

2026 жылы Ерсай станциясындағы сөйлесулерді тіркеуішке техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша

Нысанның атауы:
Phantom Ultra үлгісіндегі сөйлесулерді тіркеуіш
Шығарылған жылы: 2016 жыл.

Жұмыстар тобы	Жұмыстардың атауы	Саны	Ескертпе
Деректерді сақтау жүйесі	HDD жинақтауышы	1 дана	Ауыстыру қажет: BIOS жүктеушісінен кейін жүктелмейді
Салқындату жүйесі	Кулер	1 дана	Ауыстыру қажет: бекіткіш аяқшалары сынған
Жүйелік блок	Компьютер корпусы	1 дана	Жүйелік блоктың сыртқы және ішкі бөліктерін тазалау
Бағдарламалық қамтамасыз ету	БҚ утилитасы	1 дана	БҚ-ны қайта орнату
Қоректендіру жүйесі	600 Вт қуат көзі	1 дана	Ауыстыру қажет: +12 В, +5 В, +3,3 В желілері бойынша кернеу бермейді
Аналық плата	PCI Express ұяшығы бар аналық плата	1 дана	Ауыстыру қажет: конденсаторлар ісінген және платаның артқы бетінде тот бар
Жедел жад	8 ГБ жедел жад	1 дана	Ауыстыру қажет: БҚ жүктелмейді және BIOS құрылғылар диспетчерінде көрсетілмейді
Тіркеуіш платасы	Phantom Ultra тіркеуіш платасы	1 дана	Ауыстыру қажет: платаның жазу құрылғысының жұбына сигнал берілгенде жауап қайтармайды

Маңғыстау сигнализация және байланыс дистанциясы бастығының орынбасары **Кульшиков С.Т.**

Байланыс жөніндегі телім бастығы **Агатаев Н.М.**

Жаңаөзен станциясының байланыс жөніндегі аға электрмеханигі **Акджигитов И.Т.**