1	Диагностика системы локомотивной безопасности БОРТ	Комп.	1	Ревизия устранение неисправностей
2	Ремонт съемной приемной катушки АЛС	Шт.	2	Заменить соединительные контакты (устранение при ремонте)
9	**Комбиход**	Шт.	4	
1	Замена масла			Согласно перечню работ, подлежащих выполнению
2	Проверка роликов			Согласно перечню работ, подлежащих выполнению
3	Проверка железнодорожных (направляющих) колес при необходимости замена	Шт.	4	Износ гребня
4	Ревизия шунтирующего устройства	Комп.	1	При движении по перегону должна быть свободность
10	**Система поднятия, опускания комбихода**			
1	Диагностика узлов и механизмов	Комп.	1	При необходимости ремонт
2	Проверка герметичности			Устранение при выявлении
3	Контроль люфтов			Устранение при выявлении
4	НЕ исправность комбихода			Произвести ремонт комбихода передний и задний
11	**Салон автомобиля**			
1	Ревизия обшивки в салоне	Комп.	1	При необходимости ремонт

Заместитель начальника МДЛ-70588(473) Б.Карабасов

Ведущий инженер МДЛ-473 К.Курмашев

Наладчик МДЛ-473 А.Искендиров