УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Филиала АО «НК «КТЖ»
Курорт-Боровского
рельсосварочного предприятия № 1
_____Е.Р.Шорин
«06» марта 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наименование объекта: Дымовая труба

Мы, нижеподписавшиеся, главный механик Капарова Д.А., начальник ПТО Серый В.М., мастер-энергетик Эргашов Б.Д. произвели осмотр дымовой трубы диаметром · не менее 820 мм , высота 30 метров в котельном цехе.

В результате осмотра выявлены следующие дефекты:
- коррозионное расслоение металла более 50%
- частичный сквозной прогар металла в местах растяжки

Заключение: дымовая труба диаметром -1000мм., высота 30 метров в котельном цехе признана не пригодной к дальнейшей эксплуатации и подлежит замене в связи с невозможностью проведения ремонта

Начальник ПТО		Серый В.М.
Главный механик		Капаров Д. А.
Мастер-энергетик		Эргашов Б.Д.