Дефектный акт
на текущий ремонт диагностического оборудования (ТР-2)

г. Актобе 09.10.2026г

Мы, ниже подписавшиеся заместитель начальника мобильной диагностической лаборатории №70588(473) Карабасов Б.Б., ведущий инженер МДЛ-473 Курманов К.К., наладчик МДЛ-473 Искендиров А.З., провели технический осмотр состояния мобильной диагностической лаборатории №473 на базе автомобиля Газ-27527 «Соболь», составили настоящий акт и определили следующие детали и комплектующие подлежащие замене, а также объемы работ для проведения технического ремонта дефектоскопного оборудования.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	**Ремонт дефектоскопной системы**			
1	Очистка оборудования в щитах в кузове автомобиля	Комп.	1	При необходимости замена узлов и элементов
2	Демонтаж и ремонт электрических цепей	Комп.	1	Замена кабелей и жгутов. Проверка сопротивления изоляции. Диагностика кабелей акустического канала. Проверка заземления.
2	**Ремонт комплекса АВИКОН**			
1	Замена узлов КИС, пополнение комплекта ЗИП	Шт.	8	Изнашивание деталей
2	Ремонт блоков и плат	Комп.	1	Вибрация во время движения, при необходимости замена
3	Диагностика датчика пути	Шт.	1	Настройка, при необходимости ремонт или замена
4	Ревизия БУИ	Шт.	2	Настройка
5	Ревизия БУМ	Шт.	6	Настройка, перепрошивка, при необходимости ремонт или замена
3	**Программное обеспечение**			
1	Установка и настройка ПО	Комп.	2	Для стабильной и качественной работы диагностического